

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<kms: ServitutStedfaestel seSamling gml: id="ID_1" xsi: schemaLocation="http://schemas.kms.dk/servitut/2008/09/12/
http://schemas.kms.dk/servitut/2008/09/12/KMS_ServitutStedfaestel seSamlingStruktur. xsd"
xml ns: cvr="http://rep.oi o. dk/cvr. dk/xml /schemas/2005/03/22/" xml ns: gml1="http://rep.oi o. dk/gml 1/2008/07/01/"
xml ns: kms="http://schemas.kms.dk/servitut/2008/09/12/" xml ns: gml ="http://www. opengi s. net/gml "
xml ns: xsi ="http://www. w3. org/2001/XMLSchema-i nstance">
  <gml 1: featureMember>
    <kms: ServitutStedfaestel seStruktur gml: id="ID_2">
      <kms: Stedfaestel sesDato>2010-02-09</kms: Stedfaestel sesDato>
      <kms: Noej agti ghedAngi vel seTekst>1</kms: Noej agti ghedAngi vel seTekst>
      <kms: Stedfaestel seMetodeTekst>A</kms: Stedfaestel seMetodeTekst>
      <kms: Opri ndel seTekst>TL</kms: Opri ndel seTekst>
      <kms: ProducentStruktur>
        <cvr: CVRnumberI denti fi er>20937289</cvr: CVRnumberI denti fi er>
        <kms: ProducentNavn>Li fa A/S Landi nspektører</kms: ProducentNavn>
        <kms: Journal Reference>20107000</kms: Journal Reference>
        <kms: Pri vatProducentI ndi kator>0</kms: Pri vatProducentI ndi kator>
      </kms: ProducentStruktur>
      <kms: Kategori Struktur>
        <kms: Kategori OverGruppeTekst>Bebyggel se</kms: Kategori OverGruppeTekst>
        <kms: Kategori UnderGruppeTekst>byggel i ni e</kms: Kategori UnderGruppeTekst>
      </kms: Kategori Struktur>
      <gml 1: surfaceProperty>
        <gml : Pol ygon>
          <gml : exteri or>
            <gml : Li nearRi ng>
              <gml : posLi st>546047. 52 6154937. 82 546059. 89 6154938. 27 546060. 27 6154927. 89 546047. 91 6154927. 44
546047. 52 6154937. 82</gml : posLi st>
            </gml : Li nearRi ng>
          </gml : exteri or>
        </gml : Pol ygon>
      </gml 1: surfaceProperty>
    </kms: ServitutStedfaestel seStruktur>
  </gml 1: featureMember>
  <gml 1: featureMember>
    <kms: ServitutStedfaestel seStruktur gml: id="ID_3">
      <kms: Stedfaestel sesDato>2010-02-09</kms: Stedfaestel sesDato>
      <kms: Noej agti ghedAngi vel seTekst>1</kms: Noej agti ghedAngi vel seTekst>
      <kms: Stedfaestel seMetodeTekst>A</kms: Stedfaestel seMetodeTekst>
      <kms: Opri ndel seTekst>TL</kms: Opri ndel seTekst>
      <kms: ProducentStruktur>
        <cvr: CVRnumberI denti fi er>20937289</cvr: CVRnumberI denti fi er>
        <kms: ProducentNavn>Li fa A/S Landi nspektører</kms: ProducentNavn>
        <kms: Journal Reference>20107000</kms: Journal Reference>
        <kms: Pri vatProducentI ndi kator>0</kms: Pri vatProducentI ndi kator>
      </kms: ProducentStruktur>
      <kms: Kategori Struktur>
        <kms: Kategori OverGruppeTekst>Bebyggel se</kms: Kategori OverGruppeTekst>
        <kms: Kategori UnderGruppeTekst>byggel i ni e</kms: Kategori UnderGruppeTekst>
      </kms: Kategori Struktur>
      <gml 1: surfaceProperty>
        <gml : Pol ygon>
          <gml : exteri or>
            <gml : Li nearRi ng>
              <gml : posLi st>546087. 94 6154947. 37 546100. 31 6154947. 82 546100. 69 6154937. 44 546088. 33 6154936. 99
546087. 94 6154947. 37</gml : posLi st>
            </gml : Li nearRi ng>
          </gml : exteri or>
        </gml : Pol ygon>
      </gml 1: surfaceProperty>
    </kms: ServitutStedfaestel seStruktur>
  </gml 1: featureMember>
</kms: ServitutStedfaestel seSamli ng>

```